

ARRI アレクサミニ LF におけるレンズデータ出力不良について

日頃より弊社取り扱いの ARRI 製品をご利用くださいますありがとうございます。アレクサミニ LF において、装着したレンズのレンズデータが出力されない問題が発生しておりますので、下記の通り症状と対処方法をご案内申し上げます。

■症状

アレクサミニ LF にレンズデータ対応レンズ（ARRI LDS、ARRI LDS 2、Cooke/i 方式）を装着した際にレンズデータがカメラに出力されないことがある。

■対処方法（弊社で検証した方法です）

- ① アレクサミニ LF のファームウェアを最新の SUP6.0.22 にバージョンアップします。
なお、カメラに LPL マウントが装着された状態で実施します。
（LPL マウントにもファームウェアがあり、最新の 1.28 にアップデートする必要があります）
- ② レンズデータ対応レンズを装着した状態で、カメラを起動または再起動して下さい。
* それ以降は電源が OFF になるまで正常に動作します。（レンズ交換のたびにカメラを再起動する必要はありません。
※レンズデータが出力されているかの確認は以下で行います。
 - ・ SDI の映像出力のステータス表示で確認（予めレンズデータ項目が表示されるよう設定します）
 - ・ EVF-2 上で MENU> Info> Lens Info と操作して確認

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナックイメージテクノロジー
東京都港区北青山 2-11-3
営業本部 制作営業部
TEL 03-3796-7901 FAX 03-3796-7905

株式会社ナックイメージテクノロジー
東京都港区赤坂 4-13-13
営業本部 レンタル部 / カスタマーサポート部 制作技術 G
TEL 03-3583-7902 FAX 03-3583-7906